

SELLADO DE SOLDADURAS POROSAS Y RECUPERACIÓN DE VOLUMENES EN TANQUE

ID: 1538

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*
Sustrato: *Acero al carbón.*
Productos: * *Belzona® 11111 (Super Metal)*,
* *Belzona® 9111NF (Cleaner Degreaser)*,

Ubicación del cliente: *UNILEVER / Guayaquil - Ecuador*
Fecha de aplicación: *Septiembre 2010*

Problem

Fuga debido a movimiento de los substratos del tanque (agrietamiento por fatiga) y fugas debido a corrosión



Descripciones de fotografías

- * ,
* Estado inicial de los cordones de soldadura ,
* Preparaci&on de superficie mediante sistema MBX (75 micras de rugosidad) ,
* Sellado de cordones porosos y recuperaci&on de vol&umenes en planchas de tanque diesel ,
* Trabajo finalizado ,

* ,

Situación de la aplicación

Sellado de soldaduras porosas y relleno de volúmenes perdidos en la estructura externa de tanque de diesel.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How de el Sistema TCC-1.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

La reparación de 8 parches se llevó acabo en 2 horas

No fue necesario vaciar el tanque para su reparación

El sistema convencional de reparación habría requerido vaciar el tanque, desgasificar y realizar parches con soldadura

La reparación con Belzona ahorro dinero y tiempo

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

