

Protegiendo tapas de calentadores de jugo en Azucarera

ID: 1540

Industria: Azúcar

Ubicación del cliente: Azucarera, Panama

Solicitud: Intercambiadores de calor

Fecha de aplicación: Agosto, 2010

Sustrato: Hierro

Productos: * Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal) ,

Problem

Severos daños por corrosión y abrasión fueron observado durante el periodo de mantenimiento,



Descripciones de fotografías

- * Preparación mecánica de la superficie ,
- * Mezclando Belzona® 1391 ,
- * Aplicación Belzona® 1391 ,
- * Revestimiento terminado ,
- ,

Situación de la aplicación

Revestir y proteger varias tapas de los calentadores de jugo.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How de el Sistema HEX-1

Datos de Belzona

Ya con buenos resultados obtenido en el pasado la Azucarera esta consiente que extender la vida útil de su equipo les ahorra mucho dinero a largo plazo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar