

# SELLAR FILTRACIONES EN UNIONES DE TECHO CON BELZONA

ID: 1542

Industria: *Edificios y Estructuras*

Ubicación del cliente: *Taller de reparación de botes y yates, Panama*

Solicitud: *Áreas problemáticas del techo*

Fecha de aplicación: *Abri, 2008*

Sustrato: *Zinc*

Productos: *\* Belzona 3111 (Flexible Membrane) </span><span style="font-family: "Verdana"; "sans-serif"; color: black; font-size: 9.5pt;"></span>, \* <span>Belzona </span>3921 (GSC Surface Conditioner), \* Belzona 9311 (Reinforcement Sheet),*

## Problem

*Constante filtraciones por fuertas lluvias dañaron equipo en el taller.*



## Descripciones de fotografías

- \* Limpiando el techo ,
- \* Aplicaci&on en camino (con barco cruzando el Canal) ,
- \* Aplicando tela de refuerzo sobre traslape ,
- \* Aplicaci&on terminando ,

## Situación de la aplicación

Aplicación de Belzona 3111 sobre los traslapes y uniones de un techo.

## Método de aplicación

La aplicación fue realizado de acuerdo folleto de Sistema Belzona Know-How RPA-1,para Reparación y Sellado de Juntas y Uniones.

## Datos de Belzona

Con 2 años después de haber sido aplicado, el cliente no ha reportado filtraciones

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

