

Reconstrucción de piso desgastado con Belzona

ID: 1544

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*
Sustrato: *Concreto*
Productos: ** Belzona® 4131 (Magma Screed),
* Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner),
* Belzona® 4124 (Bulk Fill),*

Ubicación del cliente: *Empacadora de pollo, Panama*
Fecha de aplicación: *Octubre, 2008*

Problem

El piso entre dos cuartos de frío estaba severamente dañado por el tráfico de montacargas.



Descripciones de fotografías

- * Preparación de la superficie ,
- * Relleno con Belzona 4124 (Bulk Fill) ,
- * Aplicando Belzona 4131 (Magma Screed) ,
- * Piso terminado ,

Situación de la aplicación

Reconstruir piso con Belzona que fragua rápido en situaciones extremas

Método de aplicación

Metodo de aplicación según folleto FPA-1. La aplicación fue realizado a -10°C. Las herramientas empleadas para la aplicación (llanas de albañil) tuvieron que ser calentadas para evitar que el producto se pegara. Posteriormente una caja de madera fue construido alrededor de la aplicación con lámparas halógenas adentro para que Belzona fraguara.

Datos de Belzona

No hubo forma de reparar el piso con productos convencionales. Con Belzona el piso estuvo listo para el trabajo en 3 días.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar