

FUGAS DE TRANSFORMADOR SELLADAS CON BELZONA

ID: 1560

Industria: Energía

Ubicación del cliente: Planta Eléctrica en la parte Oeste de Tennessee, EE.UU.

Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas

Fecha de aplicación: 2006

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona® 1161 (Super UW Metal) Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer),

Problem

Las fugas de aceite creaban un riesgo medioambiental. Los transformadores no podían ser drenados para efectuar la reparación.



Descripciones de fotografías

* Vista general de la zona Deteniendo la fuga con Belzona® 1161 Vertiendo Belzona® 2221 en el molde Vista final de Belzona una vez fraguado ,

Situación de la aplicación

Los transformadores tenían fugas de aceite en las bridas.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo utilizando un folleto Belzona modificado del Know-How del sistema GSS-4. La fuga se detuvo temporalmente con Belzona® 183. Se creó un molde en torno a las bridas y se vertió Belzona® 2221 al interior del molde para encapsular completamente la brida.

Datos de Belzona

El uso de Belzona fue mucho más económico que traer un equipo de reparación de fugas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

