

PLACA DE ENFRIADOR DE AIRE

ID: 1650

Industria: *Química y petroquímica*

Ubicación del cliente: *Esso Petrolera Argentina SA (refinería Campana) Buenos Aires, Argentina*

Solicitud: *Intercambiadores de calor*


Fecha de aplicación: *Mayo de 2004*

Sustrato:

Productos: ** Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 1321 (Ceramic S Metal) ,*

Problem

Desgaste de las placas de tubos ocasionado por corrosión galvánica



Descripciones de fotografías

- * Vista del desgaste en la placa de tubos ,
- * Placa reconstruida ,
- * Protección final con Belzona® 1321 ,
- * Detalle de la protección final con Belzona® 1321 ,

Situación de la aplicación

Reconstrucción y protección de enfriador de aire

Método de aplicación

Se preparó la superficie mediante granallado a metal casi blanco. los trabajos de reconstrucción y protección fueron realizados de acuerdo al know-how de Belzona HEX-1

Datos de Belzona

Realizar esta reparación con Productos Belzona le significó al cliente una reducción importante de tiempo de parada logrando poner de vuelta en servicio este equipo de una forma rápida

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar