

BELZONA protege al direccionador de carbón

ID: 1656

Industria: Energía

Ubicación del cliente: Planta de generación de energía de carbón. Ontario, Canadá.

Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos

Fecha de aplicación: Junio, 2004

Sustrato: Acero al carbono.

Productos: * Belzona® 1812 (Ceramic Carbide FP),

Problem

El plato de acero en el direccionador de carbón se desgastó y necesita que sea reemplazado.



Descripciones de fotografías

* Preparación de la superficie El producto se mantuvo tibio con la ayuda de esta tubería de vapor Aplicación finalizada. ,

Situación de la aplicación

Direccionador de carbón para el pulverizador.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo en concordancia con el Folleto de Sistemas Belzona Know-How SHM-13.

Datos de Belzona

El acero nuevo fue colocado en su lugar. El acero se preparó a mano y el Belzona® 1812 se aplicó a un espesor de 1/8". El sistema Belzona proporciona una excelente resistencia a la abrasión, mientras que asegura que el carbón se mueva como es requerido.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar