

BELZONA REPARA CORREA TRANSPORTADORA

ID: 1658

Industria: Energía
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona® 2311 (SR Elastomer),
* Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner),

Ubicación del cliente: Industria de Energía, Bulgaria.
Fecha de aplicación: Agosto, 2002

Problem

Daño mecánico en el protector (escrepa o raspador) que estaba exponiendo el refuerzo metálico.



Descripciones de fotografías

- * Vista de la correa transportadora ,
- * Acondicionamiento con Belzona 2911 ,
- * Se usó el Belzona 2311 para reconstruir el daño ,

Situación de la aplicación

Correa transportadora de 5 km empleada para trasladar carbón a la planta de energía.

Método de aplicación

La aplicación fue ejecutada de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-1.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

El cliente requirió la reparación con un mínimo de tiempo de parada. Belzona fue elegido por su efectividad, simplicidad y rapidez sin el uso de equipos especiales, como lo requiere el método alternativo de vulcanización en caliente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

