

Elastómero Belzona repara agitadores en una unidad FGD

ID: 1668

Industria: Energía
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma revestida de acero
Productos: * Belzona® 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) ,
* Belzona® 2131 (D&A Fluid Elastomer) ,
* Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,

Ubicación del cliente: Estación de energía, Lawrence, Kansas.
Fecha de aplicación: Septiembre, 2007.

Problem

El revestimiento de goma de las espas dañadas por el impacto y la abrasión. Eran 4 ejes y cada uno de ellos tenía 3 espas.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de la planta ,
- * El tanque mezclador de cristalización ,
- * El aplicador en plena acción ,
- * Trabajo finalizado ,

Situación de la aplicación

Las espas del agitador en tanques de cristalización, un componente importante de la unidad FGD.

Método de aplicación

La aplicación fue ejecutada de acuerdo con el Folleto de Sistemas Belzona Know-How SHM-9

Datos de Belzona

Se ahorró en el presupuesto al elegirse la reparación in-situ de las espas, en lugar de reemplazarlas. Esto le permitió a los planificadores de mantenimiento usar el dinero adicional para reparar más espas en un tanque aditivo durante la misma operación.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar