RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN A PLACAS DEL SISTEMA ENFRIADOR

ID: 1677

Industria:	*Marina*	Ubicación del cliente:	*BUQUE T-YAVIRE / Puerto Cabello. Venezuela*
Solicitud:	*Barcos y Estructuras Offshore*	Fecha de aplicacion:	*14 Febrero 2009*
Sustrato:	*Acero al carbono.*		
Productos:	** Belzona® 1111 (Super Metal) ,* ** Belzona® 5811(Immersion Grade) ,* ** Belzona® 9111 (Cleaner Degreaser) ,*		

Problem

Desgaste severo en toda la superficie interna de la placa, producto de la erosión y corrosión.



Descripciones de fotografías

* Condiciones originales de las placas ,
* Limpieza de la superficie con granalla y Belzona® 9111 ,
* Recuperación del sustrato con Belzona® 1111 ,
* Protección final con Belzona® 5811, aplicado en dos capas ,

Situación de la aplicación

Deficiencia en el enfriamiento del equipo.

Método de aplicación

Aplicación llevada a cabo de conformidad con los folletos Belzona Know- How, procedimientos SOS-01 y SOS-02.

Datos de Belzona

Se recuperaron cuatro placas del sistema de enfriamiento del Buque T-Yavire, con el sistema Belzona, lo cual trajo ahorro por cambio de piezas y disminución de costos por parada.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024