

# BELZONA DETIENE CORROSIÓN EN TANQUE DE 5.000.000 DE GALONES

ID: 1688

**Industria:** Edificios y Estructuras

**Ubicación del cliente:** Servicio de agua, Florida Keys, Estados Unidos

**Solicitud:** Tanques y Áreas de Contención de Químicos

**Fecha de aplicación:** Septiembre 1989

**Sustrato:** Hormigón y acero.

**Productos:** \* Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,  
\* Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) ,  
\* Belzona 9311 (Reinforcement Sheet) ,

## Problem

La almohadilla de concreto se asentó. El agua de lluvia penetró el espacio entre el tanque de metal y la almohadilla de concreto. El agua estancada originó corrosión.



## Descripciones de fotografías

- \* Vista general del lugar de la aplicación ,
- \* Tras la preparación de la superficie, la almohadilla de concreto y el metal se acondicionaron. ,
- \* Aplicación de la primera capa de Belzona 3111 con Belzona 9311. ,

## Situación de la aplicación

Tanque de agua de cinco millones de galones.

## Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-7.

## Datos de Belzona

Esta aplicación ha sido continuamente solicitada por el cliente desde su primera aplicación en 1983.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar