

SELLAMIENTO BELZONA PARA MOTOR DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE METANO

ID: 1694

Industria:

Ubicación del cliente: *Planta de tratamiento de aguas residuales, Texas, Estados Unidos*

Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*

Fecha de aplicación: *Enero 1994*

Sustrato: *Hormigón.*

Productos: ** Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,*

Problem

La junta de expansión de corcho presentaba deterioro. Por ello, las vibraciones rompían el suelo externo de la junta.



Descripciones de fotografías

- * Vista de los motores empleados en la planta de tratamiento de agua. Tres de los motores están ubicados en una planta eléctrica. ,
- * Viejo corcho eliminado y aplicación del nuevo revestimiento. ,
- * Aplicación finalizada y Belzona 2111 listo para resistir la vibración. ,

Situación de la aplicación

Motores de metano que suministran energía a la planta.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-6.

Datos de Belzona

Se presupuestaron más de \$10.000 para nuevo material de corcho y mano de obra. El costo de la reparación de Belzona fue de \$1800, ahorrándole a la planta más de \$8000.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar