Belzona protege alcantarilla de riego

ID: 1697

Industria:	*Flujo de fluido*	Ubicación del cliente:	*Distrito de riego , Wyoming, Estados Unidos*
Solicitud:	*Válvulas, Tuberías y Accesorios*	Fecha de aplicacion:	*Marzo 2007*
Sustrato:	*Acero galvanizado*		
Productos:	** Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,* ** Belzona® 9331 ,*		

Problem

El agua de riego transportaba escombros, arena y cieno. lo que condujo a daños en el galvanizado de las laminas en una temporada. De no ser corregido este problema, la tubería inferior de acero de carbono sería corroída rápidamente, lo que provocaría la erosión del suelo.




Descripciones de fotografías

* Alcantarilla galvanizada para ser protegida ,
* Aplicación de Belzona® 5811 vía pulverización sin aire ,
* Aplicación culminada ,

Situación de la aplicación

Tubería de acero galvanizado utilizada para llevar 11327 ltr/seg de agua de riego.

Método de aplicación

Se aplicaron Belzona® 5811 y Belzona® 9331 de acuerdo con el Folleto modificado de Sistema Belzona Know-How VPF-2.

Datos de Belzona

El reemplazo de la tubería dañada hubiera costado US$ 700.000, así como un tiempo considerable en ser completado. La reparación Belzona fue llevada a cabo rápidamente in situ, ahorrándole al cliente US$ 650.000$. Tras una temporada de lluvias, la reparación fue inspeccionada, encontrándose en excelentes condiciones.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024