

Belzona protege aireador en planta de tratamiento de aguas

ID: 1699

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Planta de tratamiento de aguas residuales, Columbia británica

Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos

Fecha de aplicación: Noviembre 2007

Sustrato: Acero Inoxidable

Productos: * Belzona® 1321 (Ceramic S Metal),

Problem

El componente soldado requería de protección contra corrosión bimetálica.



Descripciones de fotografías

- * Unidad aireadora completada, en taller de fabricación antes de ser granallada ,
- * Primer plano del equipamiento ,
- * Aplicación completada, 2 capas de Belzona® 1321 ,
- * Aireador protegido, en servicio ,

Situación de la aplicación

Aireador instalado en una planta de tratamiento de aguas, mostraba corrosión generalizada, por lo que hubo que sustituirlo por un aireador nuevo. El cliente quería instalar el equipo ya protegido para extender su vida útil.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto de sistema Belzona Know-How SHM-11.

Datos de Belzona

Una pieza similar construida 6 años antes, previamente protegida con Belzona® 1321 ha proporcionado un muy buen servicio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar