

Reparación del techo de un depósito

ID: 1703

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Compañía de agua potable, Portugal

Solicitud: Áreas problemáticas del techo

Fecha de aplicación: Agosto 2004 / Diciembre 2011

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona® 9311 (Reinforcement Sheet) ,
* Belzona® 3911 (PSC Surface Conditioner) ,

Problem

El techo se encontraba seriamente deteriorado. El concreto estaba muy agrietado debido a un entorno muy caliente y seco, así como al fuerte ataque por rallo UV, lo que causó la contaminación del agua potable.



Descripciones de fotografías

- * Techo del tanque dañado en 2004 ,
- * Preparación de la superficie del techo en 2004 ,
- * Aplicación de Belzona en 2004 ,
- * Aplicación en buenas condiciones en 2011 ,

Situación de la aplicación

Tanque de suministro de agua potable.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto de Sistema Belzona Know-How RPA-1.

Datos de Belzona

El cliente estaba impresionado con el rendimiento de Belzona en otras aplicaciones realizadas en dicha región. Los productos ofrecen una excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie, lo que significa que es una reparación económica a largo plazo. En el año 2011, la aplicación fue inspeccionada, y se observó que se encontraba en perfectas condiciones. El cliente se mostró muy satisfecho con esta solución.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

