

VÁLVULA DE MARIPOSA RESTAURADA CON BELZONA

ID: 1713

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Estación de suministro de agua, Egipto

Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios

Fecha de aplicación: Julio 2006

Sustrato: Hierro fundido

Productos: * Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer) ,

Problem

Cuerpo de la válvula seriamente corroído con arena incrustada en ciertos lugares, además de un completo deterioro del sello elastomérico en el disco de la válvula.



Descripciones de fotografías

- * Plano general de la válvula ,
- * Sello de hule gastado ,
- * Sello elastomérico perfectamente reconstruido ,
- * Aplicación terminada, válvula reconstruida y revestida ,

Situación de la aplicación

Válvula de mariposa en sistema de distribución de agua

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo al folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-2. El sello elastomérico se moldeó de acuerdo al folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-9.

Datos de Belzona

Belzona proporcionó una reparación y protección total al cuerpo, disco y sellos de la válvula.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar