

PRAKTISCHE FÖRDERBANDREPARATUR MIT BELZONA

ID: 1770

Industrie: *Leistung*

Standort des Kunden: *Energiewirtschaft, Bulgarien*

Anwendung: *Maschinen zur Handhabung von Feststoffen*


Antragsdatum: *Oktober 2003*

Substrat: *Gummi*

Produkte: ** Belzona 2311 (SR Elastomer) Belzona 2911 (QD Conditioner) ,*

Problem

Versagen der Verbindungsstelle aufgrund von Feuchtigkeit.



Fotobeschreibungen

* 1. Die ursprüngliche Verbindungsstelle 2. Der abgeklebte und grundierte Reparaturbereich 3. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Zuvor mit „Tip Top“ vulkanisierte Verbindungsstelle eines Kohleförderbands.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-6 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Belzona-Reparatur verkürzt die Stillstandzeiten und kann ohne eine Verwendung spezieller Vulkanisierungsausrüstung durchgeführt werden. Diese Anwendung hielt mehr als drei Jahre und Belzona wird routinemäßig in dieser Fabrik zur Reparatur von Förderbändern eingesetzt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Repair • Protect • Improve