

PRAKTISCHE FÖRDERBANDREPARATUR MIT BELZONA

ID: 1770

Industrie: Leistung

Anwendung: Maschinen zur Handhabung von Feststoffen

Substrat: Gummi


Produkte: * Belzona 2311 (SR Elastomer) Belzona 2911 (QD Conditioner),

Standort des Kunden: Energiewirtschaft, Bulgarien

Antragsdatum: Oktober 2003

Problem

Versagen der Verbindungsstelle aufgrund von Feuchtigkeit.



Fotobeschreibungen

* 1. Die ursprüngliche Verbindungsstelle 2. Der abgeklebte und grundierte Reparaturbereich 3. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Zuvor mit „Tip Top“ vulkanisierte Verbindungsstelle eines Kohleförderbands.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-6 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Belzona-Reparatur verkürzt die Stillstandzeiten und kann ohne eine Verwendung spezieller Vulkanisierungsausrüstung durchgeführt werden. Diese Anwendung hielt mehr als drei Jahre und Belzona wird routinemäßig in dieser Fabrik zur Reparatur von Förderbändern eingesetzt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

