

# BELZONA SORGT DAFÜR, DASS DER FLUGHAFEN FÜR REISENDE SICHER BLEIBT

ID: 1789

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Flughafen, Alabama, USA

Anwendung:

Antragsdatum: 2000

Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte: \* Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer),

## Problem

Die alte Dichtmasse löste sich aus den Fugen. Stahlplatten über den Fugen konnten das Sicherheitsrisiko nicht entschärfen.



## Fotobeschreibungen

\* 1. Das Abfertigungsgebäude 2. Einer der Anwendungsbereiche 3. Problemfuge vor der Rolltreppe 4. Die abgeschlossene Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) Anwendung ,

## Anwendungssituation

Dehnfugen im Abfertigungsgebäude

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-6 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Die Fugen sind auch nach 8 Jahren weiterhin im Betrieb. Die ausgezeichnete Adhäsion stellt sicher, dass kein Stolperrisiko durch ein Versagen der Dichtmasse entsteht.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve