

BELZONA AIDE À SÉCURISER L'AIRE DE TRAVAIL AUTOUR D'UNE PRESSE

ID: 1796

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Usine de production

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: Mai 2005

Substrat: Béton.

Des produits: * Belzona 4111 (Magma-Quartz) ,

Problem

Surface de travail dangereuse et inégale, présentant des risques d'accident, aussi bien pour les opérateurs que pour les chariots élévateurs.



Descriptions des photographies

* 1. État du sol avant préparation de la surface. 2. Application du conditionneur une fois la surface solide et bien nettoyée 3. et 4. Travaux terminés ,

Cas d'application

Sol

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

Faits sur Belzona

Les travaux consistaient à redonner au sol un profil plat et régulier autour de la presse. Le produit Belzona a été appliqué en moyenne à une épaisseur de 6mm. Belzona 4111 étant 100% solide, il est possible de réaliser une finition en biseau. Ceci est très important d'obtenir une surface bien nivelée afin de limiter l'effet des chocs lors du passage de chariots élévateurs.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer