

REPARATUR EINER ZUGANGSRAMPE UND TREPPE MIT BELZONA

ID: 1800

Industrie: Gebäude & Strukturen

Anwendung:

Problemzonen am Boden

Substrat: Alter Beton


Produkte: * Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 5231 (SG Laminate),

Standort des Kunden: Örtliche Stadtverwaltung, GB

Antragsdatum: November 2004

Problem

Starker Fußgängerverkehr und Verwitterung führten an der Treppe und Zugangsrampe dieser öffentlichen Toiletten zu Schäden und Abnutzung. Bei einer Überprüfung der Rampe gemäß dem britischen Disability Discrimination Act (DDA – Gesetz gegen Diskriminierung Körperbehinderter) wurde diese als unsicher und für nichtkonform mit den Bestimmungen befunden.



Fotobeschreibungen

* 1. Die abgenutzten Stufen stellten ein Gesundheits- und Sicherheitsrisiko dar 2. Vorbereitete Oberfläche 3. Mit Belzona 4131 (Magma-Screed) wiederaufgebaute Oberfläche 4. Fertiges Projekt ,

Anwendungssituation

Stark abgenutzte Treppe und Zugangsrampe für Körperbehinderte.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Verwendung der Belzona Produkte wurde durch die örtliche Stadtverwaltung eingefordert, um eine schnelle, langanhaltende und kostengünstige Reparatur zu ermöglichen. Da auf den alten Beton wiederaufgebaut werden konnte, mussten die Treppen nicht vollständig entfernt und nachgebaut werden. Die Reparatur stellte sicher, dass die stark frequentierten Toiletten nun den

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com



DDA-Bestimmungen entsprachen und der Öffentlichkeit in kürzester Zeit wieder zur Verfügung standen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

