

BELZONA KAPSELT FLACHDACH UND BRÜSTUNGSMAUER EIN

ID: 1807

Industrie: Gebäude & Strukturen
Anwendung: Problemzonen am Dach
Substrat: Verschiedene, u.a. Ziegelstein, Blei und Filz
Produkte: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Standort des Kunden: Logistikfirma, Lancashire, GB
Antragsdatum: April 2007

Problem

Durch den Verfall der ursprünglichen Filzabdeckung drang Wasser durch das Dach ein. Der Filz war besonders in den kritischen Bereichen wie der Schnittstelle zwischen Wand und Dach sowie den Wasserabflüssen rissig.



Fotobeschreibungen

* 1. Dachbereich vor der Beschichtung 2. Nahaufnahme der Brüstungsmauer und der Wasserablauffrinnen 3. Mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) eingekapseltes Flachdach und Brüstungsmauer 4. Die abgeschlossene Anwendung mit dem verstärkten Belzona 3111 (Flexible Membrane) System ,

Anwendungssituation

50m² großes Flachdach über einem Lagerraum.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-6,-8 & -10 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Wahl fiel auf Belzona, nachdem Belzona bereits in einem anderen Teil der Fabrik erfolgreich angewendet wurde. Belzona war aufgrund seiner guten Abdichteigenschaften an verschiedenen Materialien und an Detailarbeiten gerade für diese Anwendung sehr gut geeignet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Repair • Protect • Improve