ALTE ANWENDUNG TRIFFT NEUE BELZONA ANWENDUNG

ID: 1808

Industrie:	*Gebäude & Strukturen*	Standort des Kunden:	*Eisenbahn in Saint Paul, Minnesota, USA*
Anwendung:	*Problemzonen am Boden*	Antragsdatum:	*1996 und 2008*
Substrat:	*Beton*		
Produkte:	** Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 5231 (SG Laminate) ,*		

Problem

Dieselkraftstoff und Wasser auf dem Boden stellten eine Ausrutschgefahr dar. Zusätzlich beschädigte das verwendete Reinigungsverfahren den Betonboden.



Fotobeschreibungen

* 1. Vorbereitung der Oberfläche 2. Abkleben der Kanten 3. Auffüllen der Löcher vor der Beschichtung 4. Altes Belzona 4411 (Granogrip) auf den Rampen trifft auf neues Belzona 5231 (SG Laminate) auf dem Werkstattboden ,

Anwendungssituation

Dieselwerkstatt und Rampen

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern FPA-3 und -8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Rampen wurden vor 12 Jahren beschichtet und befinden sich noch immer in einem guten Zustand. Dies spart Zeit und Geld, da keine permanente Instandhaltung erforderlich ist. Der Boden hat sich als Sicherheitsgewinn herausgestellt und kann darüber hinaus einfacher und schneller vom Personal gereinigt werden.

Copyright © Belzona International Limited 2024