

BELZONA BEKOMMT DIE SICHERHEIT AN EINEM INTERNATIONALEN KONFERENZZENTRUM IN DEN GRIFF

ID: 1809

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Internationales Konferenzzentrum, UK

Anwendung:

Antragsdatum: Juni 2003

Problemzonen am Boden

Substrat: Keramikfliesen

Produkte: * Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 9221 (Surefoot Aggregate),

Problem

Die Oberfläche der Treppenfliesen stellt bei Nässe eine Rutschgefahr dar. Darüber hinaus sind diese Stufen einer hohen Fußgängerfrequenz ausgesetzt und werden von Skateboardern missbraucht. Eine Wiederherstellung der Treppe war erforderlich, um so dem Image eines internationalen Konferenzzentrums zu entsprechen.



Fotobeschreibungen

* 1. Ursprünglicher Zustand der Stufen im Haupteingangsbereich 2. Abgeklebte Bereiche 3. Fertige Anwendung 4. Anwendung nach 6 Jahren im Einsatz ,

Anwendungssituation

Treppe am Haupteingang des Konferenzzentrums

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern FPA-1 und FPA-8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Kunde war sehr zufrieden mit der ästhetischen Erscheinung der Anwendung, welche nicht nur die Sicherheitsanforderungen erfüllte, sondern auch zum Organisationslogo passte. Nach 6 Jahren dauerhaftem Einsatz besticht Belzona immer noch durch hervorragende Leistung. Die raue Oberfläche schreckt seither Skateboarder ab, diese Treppe zu missbrauchen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve