

MIT BELZONA REPARIERTE STUFEN NACH 5 JAHREN IM EINSATZ IN HERVORRAGENDEM ZUSTAND (2)

ID: 1810

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Örtliche Stadtverwaltung,
Nordostengland, GB

Anwendung: Problemzonen am Boden


Antragsdatum: Mai 2005

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 4131 (Magma-Screed),

Problem

Aufgrund der Lage direkt am Meer waren die Betontreppen über die Jahre schwer verfallen, sodass die beschädigten Kanten eine Gefahr darstellten.



Fotobeschreibungen

* 1. Stufen vor der Reparatur im Jahr 2005 2. Stufen direkt nach der Reparatur im Jahr 2005 3. Stufen nach 5 Jahren im Einsatz im Mai 2010 4. Weitere Ansicht der Stufen nach 5 Jahren im Einsatz ,

Anwendungssituation

Reparaturbedürftige Betontreppen an der Strandpromenade

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Zuvor hatte der Kunde örtliche Reparaturen mit Hilfe eines alternativen Betonreparaturwerkstoffs durchgeführt. Diese Produkte stellten sich allerdings aufgrund ihrer schlechten Adhäsion und den Küstenbedingungen als wirkungslos heraus. Fünf Jahre später wurde die Belzona Anwendung erneut überprüft: Es wurden keine Anzeichen von Verfall oder Schaden an den Stufenkanten vorgefunden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

