

# BELZONA STELLT ERFORDERLICHEN HYGIENESTANDARD BEI SÜSSWARENHERSTELLER SICHER

ID: 1814

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Süßwarenhersteller, West Yorkshire, GB

Anwendung: Wandproblembereiche


Antragsdatum: Juni 2008

Substrat: Beton

Produkte: \* Belzona 4141 (Magma-Build) Belzona 5111 (Ceramic Cladding) ,

## Problem

Es wurde eine neue Küche eingebaut, die Reparaturarbeiten sowie eine Beschichtung der Wände erforderlich machte, um sicherzustellen, dass notwendige hygienische Vorschriften eingehalten werden.



## Fotobeschreibungen

\* 1. Zu beschichtender Küchenbereich 2. Auftrag von Belzona 5911 (Ceramic Conditioner) 3. Abgeschlossene Wandbeschichtung ,

## Anwendungssituation

Betonreparatur und Schutzbeschichtung der Innenwände

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern WPA-2 & -4 durchgeführt. Die beschädigten Bereiche wurden mit Belzona 4141 (Magma-Build) repariert, um eine glatte Oberfläche für den Auftrag von Belzona 5111 (Ceramic Cladding) herzustellen.

## Belzona-Fakten

Zunächst wurde ein Drittel der Küchenfläche mit dem Belzona System saniert. Der Kunde ist seitdem jedoch so zufrieden mit den Belzona Arbeiten, dass auch eine Sanierung der restlichen Küchenbereiche geplant ist.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve