

BELZONA RÉPARE RAPIDEMENT LE BÉTON D'UN VIADUC

ID: 1817

Industrie: Bâtiments et structures
 Application: Zones problématiques au sol
 Substrat: Béton et acier.
 Des produits: * Belzona 4141 (Magma-Build). ,

Localisation du client: Conseil Communal, Canada
 Date de la demande: Mai 2003

Problem

L'embase du pilier en béton était érodée.



Descriptions des photographies

* 1. État du béton avant la réparation. 2. Le béton est imprégné avec le conditionneur. 3. L'application est terminée. Belzona adhère verticalement et est très facile à modeler, ce qui évite de recourir au moulage. ,

Cas d'application

Trottoir de viaduc.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-10.

Faits sur Belzona

L'application fut effectuée en 2 heures et sans recours au moulage. 45 minutes après le début de la pose, Belzona commença à durcir. Cette application tient toujours en 2011.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com