BELZONA RÉPARE RAPIDEMENT LE BÉTON D'UN VIADUC

ID: 1817

Industrie: *Bâtiments et structures*
Application: *Zones problématiques au sol*
Substrat: *Béton et acier.*
Des produits: ** Belzona 4141 (Magma-Build). ,*

Localisation du client: *Conseil Communal, Canada*
Date de la demande: *Mai 2003*

Problem
L'embase du pilier en béton était érodée.

Descriptions des photographies

* 1. État du béton avant la réparation. 2. Le béton est imprégné avec le conditionneur. 3. L'application est terminée. Belzona adhère verticalement et est très facile à modeler, ce qui évite de recourir au moulage. ,

Cas d'application

Trottoir de viaduc.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-10.

Faits sur Belzona

L'application fut effectuée en 2 heures et sans recours au moulage. 45 minutes après le début de la pose, Belzona commenca à durcir. Cette application tient toujours en 2011.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024