

REVETEMENT PROTECTEUR BELZONA POUR LES MURS D'UNE NOUVELLE CUISINE

ID: 1818

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Usine alimentaire, Royaume-Uni

Application: Zones problématiques du mur

Date de la demande: Juin 2008

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4141 (Magma Build) Belzona 5111 (Ceramic Cladding) Belzona 5911 (Ceramic Conditioner),

Problem

Ce revêtement devait offrir une bonne résistance aux rayures, les parois rayées étant propices à la croissance des bactéries.



Descriptions des photographies

* 1. Avant l'application 2. Pendant l'application du Belzona 5911 3. Application terminée

Cas d'application

Cette cuisine servait au mélange de sucres et par conséquent exigeait que ses murs soient couverts d'un revêtement protecteur et hygiénique, afin d'empêcher l'apparition et le développement de bactéries.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec les Procédures Belzona WPA-2 et WPA-4. Les zones endommagées ont été réparées en utilisant Belzona 4141 pour assurer une surface lisse pour l'application du Belzona 5111.

Faits sur Belzona

Initialement un tiers des surfaces de la cuisine a été réparé avec Belzona. Comme le client a été satisfait par les résultats, il a prévu de terminer les surfaces de la cuisine.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024