

TRANSFORMATORENFLANSCH MIT BELZONA ABGEDICHTET

ID: 1824

Industrie: Leistung
Anwendung: Valves, Pipes and Fittings
Substrat: Stahl
Produkte: * Belzona 1161 (Super UW-Metal) ,

Standort des Kunden: Öffentliches Stromnetz, Großbritannien
Antragsdatum: Mai 2008

Problem

Ölaustritt an der verschraubten Flanschverbindung.



Fotobeschreibungen

* 1. Leckagestelle 2. Oberflächenvorbereitung mit dem MBX® Bristle Blaster® 3. Auftrag von Belzona 9341 (Reinforcement Tape) und Belzona 1161 (Super UW-Metal) auf die Flanschverbindung 4. Fertige Anwendung ,

Anwendungssituation

Transformator

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt VPF-11a durchgeführt. Zur Oberflächenvorbereitung wurde der MBX® Bristle Blaster® eingesetzt. Anschließend wurden Belzona 9341 (Reinforcement Tape) und Belzona 1161 (Super UW-Metal) angewendet, um die Flanschverbindung abzudichten.

Belzona-Fakten

Die Anwendung konnte einfach durchgeführt werden und war erfolgreich. Während der Arbeiten musste kein Öl abgelassen werden. Die Oberflächentoleranz von Belzona 1161 (Super UW-Metal) ermöglicht eine effektive Reparatur in den mit Öl kontaminierten Bereichen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve