

# BELZONA DICHTET SF6-LECKAGE BEI WASSERKRAFTWERK AB

ID: 1828

Industrie: Leistung

Standort des Kunden: Wasserkraftwerk, British Columbia,  
Kanada

Anwendung: Dichtungen, Dichtungen und  
Ausgleichsscheiben


Antragsdatum: 1993

Substrat: Stahl

Produkte: \* Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

## Problem

Aus den Verbindungsstellen des Systems entwich SF6-Gas, ein sehr starkes Treibhausgas, das die Umwelt schädigt.



## Fotobeschreibungen

\* 1. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) wird in den Zwischenraum der Flansche injiziert 2. Fertige Anwendung aus Bild 1 3. Ein zweiter Flansch des gleichen Systems ,

## Anwendungssituation

SF6-Gasleitung

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-4 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Diese Anwendung ist bereits seit 13 Jahren in Betrieb und benötigte lediglich kleinere Reparaturarbeiten.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve