

BELZONA REPARE UN RESERVOIR DE SEDIMENTATION A CIEL OUVERT

ID: 1835

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Usine de produits pharmaceutiques,
Slovaquie

Application: Réservoirs et zones de confinement de
produits chimiques

Date de la demande: 1998 et Septembre 2010

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 5811 (Immersion Grade),

Problem

Clarificateur d'eau et de sulfate ferrique souffrant de corrosion sévère



Descriptions des photographies

* 1. Corrosion clairement évidente 2. Préparations pour la pulvérisation 3. Sablage après l'application de la première couche 4. Après l'application de la seconde couche ,

Cas d'application

5 cuves de stockage/clarification pour la société de produits pharmaceutiques

Procédé d'application

Le réservoir fut d'abord sablé, avant de procéder à l'application par pulvérisation plurielle airless de Belzona 5811 (première couche beige ,deuxième couche grise).

Faits sur Belzona

Des inspections effectuées après 10 années de service révélèrent une excellente performance du Belzona 5811.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer