

BELZONA EMPECHE DES RISQUES DE GLISSADE DANS UNE AIRE DE LAVAGE

ID: 1839

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Zones problématiques au sol*
Substrat: *Béton*
Des produits: ** Belzona 4151 (Magma Resin) ,*

Localisation du client: *Laiterie, Etats-Unis*
Date de la demande: *Juin 2006*

Problem

Les applications antidérapantes précédentes se sont écaillées, d'où le besoin d'une solution à long terme.



Descriptions des photographies

* 1. Nettoyage de la surface 2. Première couche 3. Seconde couche 4. Presque 2 ans après, le sol, bien que sale, est 100% intact. ,

Cas d'application

Allée constamment humide dans une station de lavage.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure modifiée Belzona FPA-3. Après un nettoyage et une préparation minutieuse de la surface, deux couches de Belzona 4151, avec un agrégat coloré, sont appliquées.

Faits sur Belzona

La réparation au sol est âgée de 2 ans et demeure en excellente condition.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer