

REPARATION BELZONA DES TOITURES A LONG TERME


ID: 1842

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques du toit
Substrat: Amiante
Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Localisation du client: Ancienne villa privée, Italie
Date de la demande: 1985 et 2008

Problem

Toiture en amiante sévèrement endommagée



Descriptions des photographies

* 1. Toiture endommagée en 1985. 2. Application après 10 ans en service. 3. Excellente condition de l'application après 10 ans. 4. Nouvelle application de Belzona 3111 en 2008. ,

Cas d'application

Réparation de la toiture en amiante d'une ancienne villa en 1985. Recouvrement de cette même toiture en 2008.

Procédé d'application

Réparation de la toiture avec Belzona 3111 en 1985. Recouvrement de cette toiture avec Belzona 3111 en 2008.

Faits sur Belzona

Après 10 ans en service, l'application de 1985 fut revisitée et s'avéra être toujours en excellente condition. Du fait de la fiabilité de la performance du produit, le client choisit de recourir une fois de plus avec Belzona 3111.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com