REPARATION BELZONA DES TOITURES A LONG TERME

ID: 1842

Industrie: *Bâtiments et structures*
Application: *Zones problématiques du toit*
Substrat: *Amiante*
Des produits: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,*

Localisation du client: *Ancienne villa privée, Italie*
Date de la demande: *1985 et 2008*

Problem
Toiture en amiante sévèrement endommagée



Descriptions des photographies

* 1. Toiture endommagée en 1985. 2. Application après 10 ans en service. 3. Excellente condition de l'application après 10 ans. 4. Nouvelle application de Belzona 3111 en 2008. ,

Cas d'application

Réparation de la toiture en amiante d'une ancienne villa en 1985. Recouvrement de cette même toiture en 2008.

Procédé d'application

Réparation de la toiture avec Belzona 3111 en 1985. Recouvrement de cette toiture avec Belzona 3111 en 2008.

Faits sur Belzona

Après 10 ans en service, l'application de 1985 fut revisitée et s'avéra être toujours en excellente condition. Du fait de la fiabilité de la performance du produit, le client choisit de recourir une fois de plus avec Belzona 3111.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024