

BELZONA REPARÉ DES LINTEAUX

ID: 1843

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques du mur
Substrat: Béton
Des produits: * Belzona 4141 (Magma Build),

Localisation du client: Ecole, Royaume-Uni
Date de la demande: Septembre 2009

Problem

Béton se désagrégant dû à la corrosion des fers à béton.



Descriptions des photographies

* 1. Béton se désagrégant 2. Application en cours 3. Application terminée. Veuillez constater l'excellente harmonie des couleurs ,

Cas d'application

Linteaux en béton.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona WPA-4. La couleur du Belzona 4141 correspondait parfaitement à celle du béton existant, notamment grâce aux pigments d'oxyde de fer.

Faits sur Belzona

La réparation a été effectuée rapidement, sans recours à un échafaudage ou à un coffrage permanent. La possibilité d'obtenir une couleur similaire a permis une acceptabilité esthétique. Les produits Belzona ne présentant pas de retrait, le linteau peut être reconstruit à la forme d'origine.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

