

REPARATION BELZONA D'ESCALIERS: LA LONGEVITE PRIME...


ID: 1848

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques au sol
Substrat: Béton
Des produits: * Belzona 4131 (Magma Screed),

Localisation du client: Autorités locales, Royaume-Uni
Date de la demande: Mai 2005

Problem

Du fait de leur emplacement près de la mer, ceux-ci avaient, au cours des années, souffert d'une détérioration progressive, résultant en l'apparition de dommages sur les bords d'escaliers, et rendant ceux-ci dangereux.



Descriptions des photographies

* 1. Escaliers avant la réparation en 2005. 2. Escaliers immédiatement après la réparation en 2005 3. Escaliers après 5 ans de mise en service 4. Vue de près des escaliers ,

Cas d'application

Réparation de deux escaliers publics en béton.

Procédé d'application

L'application fut effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-1.

Faits sur Belzona

L'application effectuée par Belzona fut inspectée 5 années plus tard, ne révélant aucun signe de détérioration ou de dommages aux nez des marches d'escaliers.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

