

PROTECTION BELZONA CONTRE LA CORROSION EXTERNE SUR UN RESERVOIR

ID: 1901

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Entrepôt de stockage de carburant, Mexique

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: Août 2000

Substrat: Acier au carbone

Des produits: * Belzona 6111 (Liquid Anode) Belzona 5111 (Ceramic Cladding),

Problem

Les parois du réservoir souffrait de corrosion externe.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la surface 2. Application du Belzona 6111 3. Application terminée 4. Réservoir 10 ans après l'application,

Cas d'application

Réservoir de stockage de pétrole.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona TCC-5.

Faits sur Belzona

10 ans après l'application, l'inspection a révélé un produit Belzona en parfaite condition. L'application Belzona a permis au client d'économiser 27 000 euros en coût de maintenance.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer