

# BELZONA AMELIORE LE SOL D'UNE MORGUE

ID: 1934

Industrie: Bâtiments et structures  
Application: Zones problématiques au sol  
Substrat: Béton  
Des produits: \* Belzona 4131 (Magma Screed) Belzona 5231 (SG Laminate),

Localisation du client: Morgue d'un hôpital, Ecosse  
Date de la demande: Mars 2008

## Problem

Le sol, étant régulièrement lavé, s'est endommagé et est devenu inégal causant alors la pénétration d'eau à certains endroits.



## Descriptions des photographies

\* 1. Sol endommagé; 2. Base de la table d'examen préparée avec le Belzona 4131 3. Réparations au sol avec le Belzona 4131 4. Application terminée après application du Belzona 5231 ,

## Cas d'application

Le client nécessitait le renouvellement du système de sol existant, mais également la réparation des zones de sol endommagées, suivi par la pose d'un système antidérapant.

## Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-1 et 8. Belzona 4131 a, dans un premier temps, été appliqué pour les réparations à la base des tables d'examen, puis Belzona 5231 de couleur gris foncé, accompagné de 15% d'agrégats gris, a été appliqué afin d'apporter au client le système de prise sûre dont il avait besoin.

## Faits sur Belzona

L'application entière a été réalisée en une semaine. Les produits Belzona peu odorants et sans solvants, n'ont, à aucun moment, perturbé les activités normales de l'hôpital. Le système Belzona a fourni à la morgue de l'hôpital un sol hygiénique, sans danger et très résistant.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer