

УДОБНЫЙ РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С BELZONA

ID: 1940

Промышленность:
Power
Energy

Заявление: SHM-Solids Handling
Machinery

Местоположение Энергетическая

клиента: промышленность - Болгария


Дата подачи Октябрь 2003
документов:

Субстрат: Резина

Продукты: * Belzona® 2311 (SR Эластомер) Belzona® 2911 (QD Кондиционер),

Problem

Разрушение соединения из-за влажности



Описание фотографий

* 1. Соединение до ремонта. 2. Область ремонта отделена маскирующей лентой и обработана Кондиционером. 3. Законченный ремонт.

Ситуация с приложением

Соединения угольного ленточного конвейера, которые ранее ремонтировались вулканизацией с использованием решений Tip Top.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet SHM-6.

Белзона Факты

Ремонт с Belzona позволяет свести до минимума времяостояния оборудования и осуществляется без применения специального оборудования для вулканизации. Данный ремонт выдержал более трёх лет эксплуатации - Belzona регулярно используется на этом предприятии для ремонта конвейерных лент.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение