

BELZONA ПРИВОДИТ В ПОРЯДОК СПЕЦМАШИНЫ ДЛЯ ПОСЫПАНИЯ ДОРОГ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ID: 1942

Промышленн *Buildings & Structures*

ость:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Местоположение *Местные органы власти -*

клиента: *Швейцария*

Дата подачи документов: *2003 и Октябрь 2009*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona® 1321 (Керамик S-Металл) ,*

Problem

Винтовые шнеки были изношены из-за абразивного действия соляных смесей и коррозии, приводящей к более короткому ожидаемому сроку службы.



Описание фотографий

* 1. Винтовой шнек после дробеструйной обработки. 2. Нанесение первого слоя Belzona® 1321 (синего цвета). 3. Шнек после нанесения первого слоя материала. 4. Законченное применение, после нанесения второго слоя Belzona® 1321 (серого цвета). ,

Ситуация с приложением

Винтовой шнек грузовика для разбрасывания противогололедных материалов (ПГМ) .

Способ применения

Применение происходило в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet SHM-14. Два слоя Belzona® 1321 были нанесены на поверхность после её дробеструйной обработки.

Белзона Факты

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

На фотографиях показано нанесение покрытия на новый винтовой шнек. Подобное применение уже успешно проводилось в 2003 году на винтовом шнеке меньшего размера, также создавая защитное покрытие используя Belzona® 1321. По прошествии 6 лет шнек всё ещё находился в эксплуатации и в хорошем состоянии, превзойдя все ожидания клиента.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

