

BELZONA ПРИМЕНЯЕТ ПОКРЫТИЕ НА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ID: 1947

Промышленность: Heating, Ventilation & Air Conditioning

Заявление: VPF-Valves, Pipes and Fittings

Субстрат: Сталь.

Продукты: * Belzona® 5851 (НА-Барьер) ,

Местоположение: Компания «North American клиента: Galvanizing»

Дата подачи документов: Июль 2007

Problem

Необходима внешняя защита от коррозии, но невозможно приостановить эксплуатацию трубы.



Описание фотографий

* 1. Первоначальный вид вентиляционной трубы. 2. Тестовое нанесение —; вверх, вниз —; выгоревший участок. 3. Законченный ремонт —; 4 месяца спустя. ,

Ситуация с приложением

Вентиляционная труба для вывода горячего газа (пара), работающая при (внутренней) температуре от 150°C до 280°C.

Способ применения

Нанесение вручную кистью с 10-сантиметровой щетиной.

Белзона Факты

Покрытие обошлось гораздо дешевле, чем другие рассматриваемые клиентом варианты. Более того, применение происходило без вывода трубы из эксплуатации, что позволило сэкономить больше времени и денег. Belzona® 5851 не требовал подготовки поверхности, что сэкономило и время, и деньги.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение