

АВАРИЙНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТЕЧИ ТРАНСФОРМАТОРА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 1950

Промышленн *Water / Wastewater*
ость:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291) ,*
* *Belzona 1161 (Супер UW Металл) ,*

Местоположение *Компания по водоснабжению,*
клиента: *Болгария*

Дата подачи *Июнь 2008*

документов:

Problem

Течь трансформаторного масла сквозь пористые и треснувшие сварные швы.



Описание фотографий

* 1. Трансформатор 2. Подготовка поверхности 3. Нанесение Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291) для остановки течи 4. Нанесение Belzona® 1161 на проблемный участок ,

Ситуация с приложением

Трансформатор 450 кВт для подачи электричества местной водокачке.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet TCC-1. После придания поверхности шероховатости, течи были герметизированы с помощью Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291), и проблемный участок защищён Belzona 1161.

Белзона Факты

Ремонт был выполнен в аварийной ситуации без сливания трансформаторного масла. Применение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona позволило сэкономить время и деньги, оборудование быстро вернули в эксплуатацию, позволяя восстановить подачу воды.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024