

# BELZONA® 1521 ЗАЩИЩАЕТ ВОДО/НЕФТЕ/ГАЗОВЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

ID: 1954

Промышленность: *Oil & Gas*

Местоположение: *Компания-производитель клиента: нефти и газа на Северном море*

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Дата подачи документов: *Апрель 2004*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: \* *Belzona ® 1391 (Керамик НТ Металл) Belzona ® 1521 (HTS1 Металл) ,*

## Problem

*Коррозия оборудования, вызванная разрушением системы внутреннего покрытия, привела к необходимости его полной замены.*



## Описание фотографий

\* 1. □ Выборочная покраска проблемных сварных швов, насадок и скоб. 2. □ Результат нанесения продукта на верхнюю часть камеры. 3. □ Результат ремонта участка водослива и скоб. ,

## Ситуация с приложением

Водо-/нефте-/газовый разделитель

## Способ применения

После дробеструйной обработки выборочная покраска всех насадок, сварных швов и скоб была завершена с помощью Belzona ® 1391 (Керамик НТ Металл). После вторичной дробеструйной обработки продукт Belzona ® 1521 (HTS1 Металл) был нанесён методом безвоздушного распыления с подогревом.

## Белзона Факты

Продукт Belzona ® 1521 (HTS1 Металл) может применяться при низких температурах, что позволяет быстрое нанесение и возврат в эксплуатацию технологических камер, работающих при высоких температурах. Для этого вида ремонта можно также использовать Belzona ® 1521 (HTS2 Металл), который наносится методом многокомпонентного распыления.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение