

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ТЕЧЬ ПЛАСТИН ТРАНСФОРМАТОРА

ID: 2005

Промышленн Power

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona® 1161 (Супер UW Металл) ,


Местоположение Электростанция,
клиента: Великобритания

Дата подачи 2007

документов:

Problem

Нижний край пластин корродировал и начал течь. Повреждение лакокрасочного покрытия было спровоцировано действиями животных (овец) , в частности - трением о пластины.



Описание фотографий

* 1.□Предыдущий пробный ремонт 2.□Подготовка поверхности 3.□Приклеивание с помощью Belzona® 1161 4.□Результата применения продукта ,

Ситуация с приложением

Пластины трансформатора, наполненного маслом

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet TCC-1. После подготовки поверхности вручную, заготовленные накладные листы были приклеены к корродированным участкам.

Белзона Факты

Заказчик безуспешно пробовал герметизировать течи, перед тем как он обратился к Belzona. Belzona® 1161 обеспечивает эффективную адгезию на участках, загрязненных маслом, следовательно, ремонт с использованием накладных листов будет эффективен на протяжении долгих лет.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение