

# BELZONA УКРЕПЛЯЕТ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ

ID: 2016

Промышлен General Industry  
ость:

Заявление: FPA-Floor Problem Areas

Субстрат: Бетон

Продукты: \* Belzona® 5231 (SG Ламинат) ,

Местоположение Производитель шоколада,  
клиента: Дербишир, Великобритания  
Дата подачи Декабрь 2009  
документов:

## Problem

Существующее покрытие начало разрушаться, а участки покрытия основной пешеходной зоны полностью удалены, оставляя под ними незащищенный покрытием слой бетона. Это не только портило внешний вид напольного покрытия, но и вызвало опасность для здоровья, так как пол невозможно было адекватно очистить, потому что частицы пищи застревали в поверхности.



## Описание фотографий

\* 1.□Участки напольного покрытия, требующие ремонта 2.□Участки напольного покрытия, требующие ремонта 3.□Результат применения Belzona 4.□Результат применения Belzona ,

## Ситуация с приложением

Напольное покрытие участка для помывки в столовой предприятия

## Способ применения

Остаток изначального покрытия пола был снят и весь участок бетонного покрытия был покрыт Belzona® 5231 (SG Ламинат). Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) FPA-3.

## Белзона Факты

Результаты работы полностью оправдали требования и ожидания заказчика. Покрытие Belzona является противоскользящим и обеспечивает гигиенически чистую поверхность, на которой не задерживаются бактерии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение