

BELZONA УКРЕПЛЯЕТ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ

ID: 2016

Промышленн *General Industry*

ость:

Заявление: *FPA-Floor Problem Areas*

Субстрат: *Бетон*

Продукты: * *Belzona® 5231 (SG Ламинат)* ,

Местоположение *Производитель шоколада,*

клиента: *Дербишир, Великобритания*

Дата подачи *Декабрь 2009*

документов:

Problem

Существующее покрытие начало разрушаться, а участки покрытия основной пешеходной зоны полностью удалены, оставляя под ними незащищенный покрытием слой бетона. Это не только портило внешний вид напольного покрытия, но и вызвало опасность для здоровья, так как пол невозможно было адекватно очистить, потому что частицы пищи застревали в поверхности.



Описание фотографий

* 1. □ Участки напольного покрытия, требующие ремонта 2. □ Участки напольного покрытия, требующие ремонта 3. □ Результат применения Belzona 4. □ Результат применения Belzona ,

Ситуация с приложением

Напольное покрытие участка для помывки в столовой предприятия

Способ применения

Остаток изначального покрытия пола был снят и весь участок бетонного покрытия был покрыт Belzona® 5231 (SG Ламинат). Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) FPA-3.

Белзона Факты

Результаты работы полностью оправдали требования и ожидания заказчика. Покрытие Belzona является противоскользящим и обеспечивает гигиенически чистую поверхность, на которой не задерживаются бактерии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение