

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ПЕКАРНЕ

ID: 2019

Промышленн General Industry

Местоположение Пекарня, Северная Ирландия

ость:

клиента:

Заявление: FPA-Floor Problem Areas

Дата подачи Август 2009

документов:

Субстрат: Бетон

Продукты: * Belzona® 4131 (Магма Скрид) Belzona® 2221 (МР Жидкий Эластомер) ,

Problem

Масла, мука и моющая вода затекали под тестомесильную машину. Необходимо было создать уклон для улучшения водоотвода и облегчения очистки этой санитарной зоны.



Описание фотографий

* 1. Проблемный участок пола 2. Проблемный участок пола после очистки и абразивной обработки 3. Нанесение кондиционера Belzona 4. Результат нанесения Belzona® 4131 ,

Ситуация с приложением

Участок напольного покрытия вокруг тестомесильной машины

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) FPA-1 и 6. Эластичная герметичная прокладка, изготовленная из Belzona® 2221 была использована для поглощения вибраций машины и предотвращения проникновения продуктов питания под машину.

Белзона Факты

Машину вернули в эксплуатацию на следующий день, что позволило не прерывать производство. Это применение послужило началом для последующих многократных применений Belzona® 4131,

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



что обеспечивает наличие чистой, безопасной рабочей поверхности

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

