

# BELZONA PROTEGE LES UNITES DE DESULPHURISATION

ID: 2104

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Unité de désulphurisation, Centrale électrique, Etats-Unis*

Application: *Vannes, tuyaux et raccords*

Date de la demande: *2007*

Substrat: *Acier*

Des produits: *\* Belzona 1391 ,*

## Problem

*Corrosion par condensation d'acide sulfurique à hautes températures*



## Descriptions des photographies

\* 1.Support avant application 2.Application de Belzona 1391 3.Application terminée ;

## Cas d'application

Conduites de gaz d'échappement d'une unité de traitement de fumées

## Procédé d'application

Après sablage, le substrat a été revêtu d'une couche de Belzona 1391.

## Faits sur Belzona

L'application a été réalisée dans un délai très court. Le revêtement offre une excellente protection à hautes températures. En cas de condensation d'acide sulfurique, Belzona 1391 offre une résistance chimique suffisante.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Réparer • Protéger • Améliorer