

BELZONA PROTEGE LES GROUPES BULBES

ID: 2109

Industrie: Énergie

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Acier inox et Acier

Des produits: * Belzona 1111 (Supermetal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Centrale Hydroélectrique, France

Date de la demande: Mars 2001

Problem

Fortes infiltrations et corrosion entre le manteau inox et le corps de turbine en acier



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble du manteau et du corps 2. Détail de la jonction inox - acier 3. Travail terminé ; ,

Cas d'application

Groupes bulbe

Procédé d'application

Rechargement au Belzona 1111 (Supermetal) et protection par deux couches de Belzona 1341 (Supermetalgilde). Travaux réalisés par les équipes d'intervention de la centrale.

Faits sur Belzona

Application rapide réalisée à froid sur site. Les produits Belzona étant isolants électriques, le problème de corrosion galvanique est maintenant résolu.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer